

VERISONSINFORMATION

ESRWEIGHT V9.26.0 (2025.06.24)

EASY

SOLUTIONS

ANYTIME

ESAWEIGHT V9.26.0 (2025.06.24)

ERWEITERUNGEN

GENERELL

- **Übersetzung**
Es wurden zusätzliche Begriffe für verschiedene unterstützte Sprachen eingepflegt bzw. auch einige bestehende Übersetzungen verbessert.
- **Neue Lagerortseinstellung: LHM-Pflicht**
Es gibt nun eine neue Lagerortseinstellung, die sicherstellt, dass nur LHMs eingebucht werden können. Jede Buchung auf einen derart konfigurierten Lagerort ohne LHM resultiert in einem Buchungsfehler.

MANAGER

- **Bestand: Information**
Es kann nun eine Information für alle Bestände eines bestimmten Chargencodes übernommen werden.
- **Verladung lose: LKW-Kennzeichen änderbar**
Das LKW-Kennzeichen kann nun auch noch geändert werden, wenn die Verladung schon aktiv ist.
- **Automatische Aktualisierung**
Bei Ansichten, wo laufend automatisch aktualisiert wird, konnte es durch Sicherheitsmechanismen oder Einfluss von Fremd-Software passieren, dass irgendwann eine Aktualisierung nicht mehr möglich war. Dieser Umstand wird nun stabiler behandelt und der Benutzer wird ggf. darüber informiert.

ESACOM

- **Kleinste LHM**
Auf Einstellung kann im ESACOM bei aktiver Quellbehälterverwaltung und „nur LHM mit kleinster Menge zulassen“ zusätzlich auch das Ablaufdatum geprüft werden.

MFM

- **Produktionsbehälterstrategie: Performance**
Es wurden Performanceverbesserungen vorgenommen.

ESACOM

- **Mobile Dosierung**
Die bestehende Waagenanbindung unterstützt nun 2 Wiegeplattformen.

RUNTIME & FE

- **Spaltenbreiten**
Die eingestellten Spaltenbreiten werden nun persistiert und bleiben somit auch nach einem Modulneustart erhalten.

LOGISTIK

- **Verladung - Anweisungen**

Es können nun auch Anweisungen beim Start und Ende eines Vorganges zur Anzeige gebracht werden.

FEHLERBEHEBUNG

GENERELL

- **Buchung wiederholen**

Bei der Wiederholung einer Buchung konnte in einem speziellen Fall ein SQL-Fehler auftreten.

- **Buchung - Überschneidungen**

Bei Zugang von Überschneidungen muss der Originalbuchungszeitstempel des Chargencodes erhöht werden, weil es sonst zu Sortierungsproblemen kommen kann.

- **Buchung: Lager an gesperrt**

Bei einer derartigen Buchung konnte ein SQL-Fehler auftreten.

MANAGER

- **Kommissionierung – Kennzeichenzuordnung**

Beim Entfernen einer Kennzeichenzuordnung im Rahmen einer Kommissionierung konnte ein SQL-Fehler ausgelöst werden.

- **LKW-Auswahl**

Beim Speichern einer LKW-Auswahl konnte in einem bestimmten Fall ein SQL-Fehler ausgelöst werden.

- **Abpackaufträge**

Der Aktualisieren-Button war deaktiviert.

- **Auswertungen**

Es wurden einige Verbesserungen an verschiedenen Auswertungen vorgenommen.

- **Komponente kopieren**

Beim Kopieren einer Komponente wurde die hinterlegte Verpackung nicht mitgenommen.

- **Auftragsplanung: Quittieren**

Beim Quittieren von einzelnen Artikeln wird jetzt der aktuelle Behälter des Artikels vorgeschlagen.

- **Warenübernahme**

Wenn beim Abschluss des Vorgangs ein neues Ziel angegeben wurde, konnte es passieren, dass dieses in der Folge nicht persistiert wurde.

ESAPACK

- **Siloauswahl**

Eine durchgeführte Siloauswahl konnte in einem bestimmten Fall verworfen werden.

RUNTIME 8 BE

- **Alternativsiloumschaltung**

Bei Ersatzartikeln konnte es vorkommen, dass nicht das richtige Dosierlager bzw. damit verbundene Parameter verwendet wurden.

MFM

- **Routenoptimierung**
Wenn eine Optimierung bei Transporttyp MFM nicht durchgegangen ist, konnte es vorkommen, dass die Route dennoch gebucht wurde. Weiters wird nun ein Buchungsfehler ausgelöst, wenn alle Einträge einer Komponente entfernt wurden, weil keine gültige Menge gefunden werden konnte.
- **Bestandsprüfung**
Ein Fehler in der Berechnung wurde behoben.

LOGISTIK

- **Bestand Quelllager**
Bei Anzeige der Bestände eines Quelllagers dürfen LHMs, welche bereits in TAs verwendet werden, nicht berücksichtigt werden.

LOGISTIK WEB

- **LHM-Auswahl**
Beim Scannen einer LHM konnte es vorkommen, dass der Barcode nicht korrekt interpretiert wurde.
- **Produktionsbeigabe**
Es konnte in einem bestimmten Fall vorkommen, dass nicht die richtige Summenkomponente abgeschlossen wurde.

KONTAKT

+43 (0) 7253 7515-0 | office@esa.at | www.esa.at